



让 机 器 人 更 简 单

iNexBot

调试手册

Debugging Manual

目录

第 1 章	机器人与外部轴参数.....	4
1.1	机器人参数.....	4
1.1.1	DH 参数.....	4
1.1.2	关节参数设置.....	8
1.1.3	笛卡尔参数.....	13
1.1.4	机器人范围设置.....	15
1.1.5	机器人零点位置.....	15
1.1.6	点动速度.....	19
1.1.7	运动参数.....	20
1.1.8	从站配置.....	22
1.1.9	伺服参数.....	25
1.1.10	NP 参数.....	26
1.1.11	干涉区范围.....	26
1.1.12	跟随误差.....	27
1.1.13	协作机器人.....	27
1.2	外部轴参数.....	28
1.2.1	外部轴标定.....	28
1.2.2	零点位置.....	32
1.2.3	关节参数.....	35
1.2.4	点动速度.....	36
第 2 章	新机器人配置步骤.....	37
第 3 章	系统设置.....	44
3.1	制作 FAT32 格式的 U 盘.....	44
3.2	版本查看与升级.....	46
3.3	上传文件.....	47
3.4	系统日期、时间设置.....	48

3.5	IP 设置	48
3.6	导出程序	49
3.7	导入程序	49
3.8	一键备份系统	50
3.9	修改示教器配置	50
3.10	导出控制器配置	50
3.11	导入控制器配置	51
3.12	日志导出	51
3.12.1	导出日志	51
3.13	语言改变	52
3.14	清空程序	54
3.15	恢复出厂设置	55
3.16	屏幕校准	56
3.17	自动备份	56
第 4 章	操作参数	58
4.1	预约模式	58
4.1.1	使能说明	58
4.1.2	设置步骤	58
4.2	禁用回零键	59
4.3	工艺选择	59
4.4	禁用滚轮键	59
4.5	切到运行模式自动上电	59
4.6	姿态值	59
4.7	远程 IO 断点执行	60
4.8	远程 IO 当前行执行	60
4.9	运行后切回用户权限	60
4.10	关节实际方向	60
4.11	无示教器切远程模式	60

4.12	远程 IO 程序运行中再次预约	60
第 5 章	机器人日志	62
5.1	示教器日志查看	62
5.2	日志类型	63
第 6 章	故障处理	64
6.1	编码器电池欠压报错	64

第1章 机器人与外部轴参数



1.1 机器人参数

在 DH 参数界面中，我们提供了预置机器人功能。如果该下拉列表中包含您所使用的机器人型号，您可以通过该功能快速、方便地设置好机器人的各项参数。

1. 点击 DH 参数界面中，左上角【预置机器人】，可以选择已经适配好的机器人型号，选择后该机器人的 DH 参数、关节参数将自动填入。
2. 选择了预置机器人后需要手动修改零点。

1.1.1 DH 参数

修改 DH 参数需进入【设置】 - 【机器人参数】 - 【DH 参数】中修改。


相关步骤如下：

1. 进入【设置】 - 【机器人参数】 - 【DH 参数】界面；

设置/机器人参数/DH参数

预置机器人: 自定义

机器人坐标系: 正装



L1杆长	9999
L2杆长	9999
L3杆长	9999
L4杆长	9999
L5杆长	9999
L6杆长	9999
L7杆长	0
1/2耦合比	0.0
2/3耦合比	0.0
3/2耦合比	0.0
3/4耦合比	0.0
4/5耦合比	0.0
4/6耦合比	0.0
5/6耦合比	0.0
5轴方向	竖直方向: 90度

返回


修改

六轴

设置/机器人参数/DH参数

预置机器人: 自定义

机器人坐标系: 正装



L1杆长	9999
L2杆长	9999
L3杆长	9999
1/2耦合比	0.0
2/3耦合比	0.0
3/4耦合比	0.0
螺距	9999

返回

修改

标定

四轴 SCARA/四轴 SCARA 异形

设置/机器人参数/DH参数

预置机器人: 自定义

机器人坐标系: 正装

L1杆长	9999
L2杆长	9999
L3杆长	9999
L4杆长	9999
L5杆长	9999
L6杆长	0
2/3耦合比	0.0
3/4耦合比	0.0
J2+J3 最大值	0
J2+J3 最小值	0

注: L6 为偏置值默认为0

返回 修改

四轴码垛

2. 点击底部的【修改】按钮。
3. 根据您的机器人实际填写。

设置/机器人参数/DH参数


预置机器人: 自定义

机器人坐标系: 正装

L1杆长	0
L2杆长	0
L3杆长	0
L4杆长	0
L5杆长	0
L6杆长	0
L7杆长	0
1/2耦合比	0
2/3耦合比	0
3/2耦合比	0
3/4耦合比	0
4/5耦合比	0
4/6耦合比	0
5/6耦合比	0
5轴方向	水平方向: 0度

返回 保存

4. 点击想要修改的参数值 (如 L2), 此时会出现软键盘, 输入想替换的数字, 并点击确认。



5. 点击【保存】按钮，完成参数修改。

1.1.1.1.1 各参数意义

- 预置机器人

通过事先把机器人关节参数和 DH 参数导入到控制器里，可以省去重复填写参数的步骤

- 机器人坐标系



正装



倒装

- 杆长
- 耦合比
- 5 轴方向

零点位置的 5 轴方向



- **螺距**

四轴 SCARA 中负责上下运动的连杆的螺距（对于四轴 SCARA 是 3 轴，对于四轴 SCARA 异形是 1 轴）

- **J2+J3 最小值/最大值**

分别让四轴码垛机器人的 2 轴和 3 轴移动到 J2max/J3max、J2min/J3max、J2max/J3min、J2min/J3min，记录下四种情况下 J2+J3 的值，去除四个值中最高和最低值，剩下的两个就是 **J2+J3 最小值/最大值**。

1.1.2 关节参数设置

设置关节参数需进入[设置/机器人参数/关节参数设置]中修改。

相关步骤如下：

1. 进入“设置/机器人参数/关节参数设置”页面。
2. 此时输入框为灰色且不能输入数值。

设置/机器人参数/关节参数					
J1	J2	J3	J4		
正限位	<input type="text" value="1"/>	度	反限位	<input type="text" value="-1"/>	度
减速比	<input type="text" value="1"/>		编码器位数	<input type="text" value="17"/>	
额定正转速	<input type="text" value="6"/>	转/min	额定反转速	<input type="text" value="-6"/>	转/min
最大正转速	<input type="text" value="1"/>	倍数	最大反转速	<input type="text" value="-1"/>	倍数
额定正速度	<input type="text" value="36.00"/>	度/s	额定反速度	<input type="text" value="-36.00"/>	度/s
最大加速度	<input type="text" value="1.00"/>	倍数	最大减速度	<input type="text" value="-1.00"/>	倍数
模型方向	<input type="text" value="1"/>		关节实际方向	<input type="text" value="1"/>	
齿轮反向间隙	<input type="text" value="0"/>				

返回
修改
多圈值
演示

设置/机器人参数/关节参数					
J1	J2	J3	J4		
正限位	<input type="text" value="1"/>	毫米	反限位	<input type="text" value="-1"/>	毫米
减速比	<input type="text" value="1"/>		编码器位数	<input type="text" value="17"/>	
额定正转速	<input type="text" value="6"/>	转/min	额定反转速	<input type="text" value="-6"/>	转/min
最大正转速	<input type="text" value="1"/>	倍数	最大反转速	<input type="text" value="-1"/>	倍数
额定正速度	<input type="text" value="999.90"/>	毫米/秒	额定反速度	<input type="text" value="-999.90"/>	毫米/秒
最大加速度	<input type="text" value="1.00"/>	倍数	最大减速度	<input type="text" value="-1.00"/>	倍数
模型方向	<input type="text" value="1"/>		关节实际方向	<input type="text" value="1"/>	
齿轮反向间隙	<input type="text" value="0"/>				

返回 修改 多圈值 演示

3. 点击修改后，修改按钮变成保存，输入框变白，可以在各自的参数后面输入数值。

设置/机器人参数/关节参数					
J1	J2	J3	J4		
正限位	<input type="text" value="1"/>	度	反限位	<input type="text" value="-1"/>	度
减速比	<input type="text" value="1"/>		编码器位数	<input type="text" value="17"/>	
额定正转速	<input type="text" value="6"/>	转/min	额定反转速	<input type="text" value="-6"/>	转/min
最大正转速	<input type="text" value="1"/>	倍数	最大反转速	<input type="text" value="-1"/>	倍数
额定正速度	<input type="text" value="36.00"/>	度/s	额定反速度	<input type="text" value="-36.00"/>	度/s
最大加速度	<input type="text" value="1.00"/>	倍数	最大减速度	<input type="text" value="-1.00"/>	倍数
模型方向	<input type="text" value="1"/>		关节实际方向	<input type="text" value="1"/>	
齿轮反向间隙	<input type="text" value="0"/>				

返回 保存 多圈值 演示

4. 点击保存，修改成功。

1.1.2.1 各参数意义

- 正限位

机器人关节正方向最大范围。

- **反限位**

机器人关节负方向最大范围。（此数值须为负数）

- **减速比**

减速机的减速比。

- **编码器位数**

编码器的位数。

- **额定正转速**

电机正方向的额定转速。

- **额定反转速**

电机反方向的额定转速。（此数值须为负数）

- **最大正转速**

电机正方向的最大转速，其数值为额定正转速的倍数。如额定正转速 3000 转，最大正转速要 6000 转，则此处填写 2 倍。

- **最大反转速**

电机反方向的最大转速，其数值为额定反转速的倍数。如额定反转速-4000 转，最大反转速要-6000 转，则此处填写-1.5 倍。（此数值须为负数）

- **额定正速度**

机器人关节的额定正方向速度，由额定正转速、编码器位数、减速比自动计算而来（四轴 SCARA 的 3 轴、四轴 SCARA 异形的一轴还要加上螺距），无需填写。

- **额定反速度**

机器人关节的额定负方向速度，由额定反转速、编码器位数、减速比自动计算而来，无需填写。（此数值须为负数）

- **最大加速度**

机器人关节运动的最大的加速度，其数值为额定正（反）速度的倍数。如额定正速度为 300 度/s，需要最大加速度为 1500 度/s²，则此处填写 5 倍。

- **最大减速度**

机器人关节运动的最大的减速度，其数值为额定正（反）速度的倍数。如额定正速度为 300 度/s，需要最大加速度为 1200 度/s²，则此处填写-4 倍。建议最大加速度与最大减速度数值相同。（此数值须为负数）

- **模型方向**

模型方向参照下方的关节正方向示意图设置，各轴点动“+”键应与关节正方向示意图方向相同，相同选 1，相反选-1


- **关节实际方向**

关节实际方向相对于模型方向（下方关节正方向图例）设置，与模型方向相同选 1，相反选-1，根据实际需求设置

- **齿轮反向间隙**

每当关节往相反方向运动时，补偿填写值的角度

1.1.2.2 关节正方向示意图



机器人类型	轴	正方向（俯视图或左视图）
六轴	J1	逆时针
	J2	向上
	J3	向上
	J4	逆时针
	J5	向下
	J6	顺时针
四轴 SCARA	J1	逆时针
	J2	逆时针
	J3	向上
	J4	顺时针
四轴码垛	J1	逆时针
	J2	向上
	J3	向上
	J4	逆时针
四轴关节	J1	逆时针
	J2	向上
	J3	向上
	J4	向上
5 轴关节	J1	逆时针
	J2	向上
	J3	向上
	J4	逆时针
	J5	向下
二轴 SCARA	J1	逆时针
	J2	逆时针
三轴 SCARA	J1	逆时针
	J2	逆时针
	J3	向下
一轴	J1	逆时针

1.1.2.3 多圈值溢出计数

编码器多圈值溢出计数功能，需填写对应关节的多圈值最小值、多圈值最大值。

设置/机器人参数/关节参数					
J1	J2	J3	J4	J5	J6
编码器多圈值溢出计数功 <input type="checkbox"/>					
多圈值最小值:		<input type="text" value="0"/>	多圈值最大值:		<input type="text" value="0"/>
从动轴1:			从动轴1:		
多圈值最小值:		<input type="text"/>	多圈值最大值:		<input type="text"/>
从动轴2:			从动轴2:		
多圈值最小值:		<input type="text"/>	多圈值最大值:		<input type="text"/>
从动轴3:			从动轴3:		
多圈值最小值:		<input type="text"/>	多圈值最大值:		<input type="text"/>
从动轴4:			从动轴4:		
多圈值最小值:		<input type="text"/>	多圈值最大值:		<input type="text"/>
返回		保存			

编码器多圈值溢出计数功能：打开按钮该关节即使用该功能。

多圈值最小值：根据本体伺服参数自行填写

多圈值最大值：根据本体伺服参数自行填写

1.1.3 笛卡尔参数

设置笛卡尔参数需进入【设置/机器人参数/笛卡尔参数】中修改。

相关步骤如下：

1. 进入“设置/机器人参数/笛卡尔参数设置”页面。
2. 此时输入框为灰色且不能输入数值。

设置/机器人参数/笛卡尔参数		
笛卡尔参数设置		
最大速度	<input type="text"/>	mm/s
最大加速度	<input type="text"/>	倍数
最大减速度	<input type="text"/>	倍数
最大加加速度	<input type="text"/>	mm/s ³
返回		修改

3. 点击修改后，修改按钮变成保存，输入框变白，可以在各自的参数后面输入数值。



设置/机器人参数/笛卡尔参数

笛卡尔参数设置

最大速度	<input type="text"/>	mm/s
最大加速度	<input type="text"/>	倍数
最大减速度	<input type="text"/>	倍数
最大加加速度	<input type="text"/>	mm/s ³

返回 保存

4. 点击保存，修改成功。

1.1.3.1 各参数意义

- **最大速度**

机器人运行时的最大线速度。

- **最大加速度**

机器人运行时的最大加速度，此数值为最大速度的倍数。如最大速度为 1000mm/s，需要最大加速度为 3000mm/s²，则此处填写 3 倍。

- **最大减速度**

机器人运行时的最大减速度，此数值为最大速度的倍数。如最大速度为 1000mm/s，需要最大减速度为 -3000mm/s²，则此处填写 -3 倍。建议最大加速度与最大减速度数值相同，且与关节参数中的最大加速度与最大减速度相同。（此数值须为负数）

- **最大加加速度**

此参数为保留参数，当前无效。

1.1.4 机器人范围设置

机器人范围限制用来限制机器人在所有状态下的运动范围。其设置方式为两种：“手动填写”和“标定”。

当使用手动填写的方式来设置范围时，在点击修改按钮后方可设置机器人在 X、Y、Z 轴可以运动的最大与最小坐标值。

当时用范围标定的方式来设置范围时，可以移动机器人，并点击界面中的“标定 MX”、“标定 mX”等按钮来记录当前机器人位置中该轴的值，使其成为其运动范围中该轴的最大与最小值。各按钮的意义如下表所示。

按钮	意义
mX	运动范围 X 轴最小值
MX	运动范围 X 轴最大值
mY	运动范围 Y 轴最小值
MY	运动范围 Y 轴最大值
mZ	运动范围 Z 轴最小值
MZ	运动范围 Z 轴最大值

1.1.5 机器人零点位置

1.1.5.1 零点标定

若机器人零点位置为非标准零点位置，用户可以将机器人按照机器人的对位孔对齐后，在机器人零点位置界面将当前机器人位置坐标设置为零点位置。

具体操作步骤如下：

1. 打开【设置】 - 【机器人参数】 - 【零点位置】界面。
2. 设置“关节坐标模式”下，机器人各个关节处于零位时的姿态如下图所示，其中下臂处于竖直状态，前臂处于水平状态，手腕部（第五关节）也处于水平状态。一般机器人在本体设计过程中已考虑了零位接口（例如凹槽、刻线、标尺等）。
3. 点击想要设置零点的轴所对应的【设为零点】按钮，或者通过点击【将所有关节设为零点】按钮来一次性将所有关节坐标设置为零点。
4. 在弹出的修改提示框，点击确定修改进行机器人零点设置如图所示。

设置/机器人参数/零点位置

当前位置

关节	数值	单位
J1	2.09229	度
J2	1.62705	度
J3	-0.0447169	度
J4	-3.40189	度
J5	1.11871	度
J6	0.997961	度

5. 点击【确定】按钮。
 6. 该轴（所有轴）零点位置设置成功。
- 伺服就绪状态下，按下 DeadMan 键后，再按【将机器人运动到此】，为确保机器人安全，
 - 速度值自动调整为 1% 运行，可手动调节增加运动速度。
 - 将当前位置设置为零点后，当前位置的轴坐标变为(0,0,0,0,0,0)。
 - 可以将一个或多个轴当前位置坐标设置为零点坐标，此时未设置轴的零点坐标为原零点坐标。




- 没有进行原点位置校准，不能进行示教和回放操作。
- 使用多台机器人的系统，每台机器人都必须进行原点位置校准。
- 当关节轴之间存在耦合关系时，例如常见的机器人第五轴和第六轴存在耦合关系，第五轴必须处于零点位置时，第六轴记录的零点数据才会有效，否则，第六轴记录的零点数据是无效的。所以必须在第五轴处于零位的状态下记录第

六轴的零位数据。 如果不存在耦合关系， 则各个轴可以单独标定零位， 各自的零位不会影响到其它关节的零位。

-当所有用到的轴（本体轴和辅助扩展轴）都完成零位标定后， 零位标定界面上的“全部”指示灯变为绿色， 说明机器人已完成零位数据的标定， 机器人可以进行笛卡尔空间下的运动。

1.1.5.2 零点偏移

零点偏移可以在用户需要调整零点时使用， 可以输入手填值， 操作方式与零点标定类似。



1.1.5.3 清多圈值



请务必谨慎操作， 该操作会导致机器人编码器值被清零， 导致原厂保存零点数据清零。

可能会导致以下问题：

1. 机器人丢失精度；
2. 机器人无法正常运行；

3. 曾经建立的点位无法运行。

设置/机器人参数/清除多圈值

当前位置

关节	数值	单位	
J1	2.09229	度	清空
J2	1.62705	度	清空
J3	-0.0447169	度	清空
J4	-3.40189	度	清空
J5	1.11871	度	清空
J6	0.997961	度	清空

请务必谨慎操作，该操作会导致机器人值被清零，导致原厂保存零点数据清零可能会导致以下问题：

1. 机器人丢失精度；
2. 机器人无法正常运行；
3. 曾经建立的点位无法运动。

清空所有轴多圈值

返回

清空所有轴多圈值：一次清空该机器人所有轴多圈值（不包括外部轴）

每个关节后的清空：清空该轴的多圈值

1.1.5.4 单圈值

该功能可以修改每个轴对应的单圈值



请务必谨慎操作，该操作会导致机器人编码器值被清零，导致原厂保存零点数据清零。

可能会导致以下问题：

1. 机器人丢失精度；
2. 机器人无法正常运行；
3. 曾经建立的点位无法运行。

设置/机器人参数/单圈值

当前位置		
关节	数值	单位
J1	130075	inc
J2	85323	inc
J3	2608	inc
J4	103356	inc
J5	32736	inc
J6	15514	inc

请务必谨慎操作，该操作会导致机器人值被清零，导致原厂保存零点数据清零可能会导致以下问题：

1. 机器人丢失精度；
2. 机器人无法正常运行；
3. 曾经建立的点位无法运动。

返回 修改

1.1.6 点动速度

设置点动速度进入【设置】 - 【机器人参数】 - 【点动速度】中修改。

相关步骤如下：

1. 进入【设置】 - 【机器人参数】 - 【点动速度】界面。
2. 此时输入框为灰色且不能输入数值。

设置/机器人参数/点动速度

关节	直角				
J1	J2	J3	J4	J5	J6
关节轴最大点动速度:	<input type="text" value="40"/>				度(°)/s
关节轴点动加速度:	<input type="text" value="800"/>				度(°)/s ²
点动灵敏度:	<input type="text" value="0.001"/>				默认值0.001

返回 修改

3. 点击修改后，修改按钮变成保存，输入框变白，可以在各自的参数后面输入数值。

设置/机器人参数/点动速度

关节 直角

J1 J2 J3 J4 J5 J6

关节轴最大点动速度: 40 度(°)/s

关节轴点动加速度: 0 度(°)/s²

点动灵敏度: 默认值0.001

返回 保存

4. 点击保存，修改成功。

1.1.7 运动参数

【运动参数】提供了两种机器人运动插补方式，如下图所示。

设置/机器人参数/运动参数

机器人插补方式: S型插补

远程模式速度: 15

绝对位置分辨率: 0.01 度 (0.0001-0.1)

是否启用双机同步模式:

运行延时时间: 500 毫秒 (500-5000)

暂停时间: 240 毫秒 (240-2000)

返回 修改

*是否启用双机同步模式只在两个机器人都为6轴机器人时有效



1. 点击【修改】按钮;
2. 选择机器人插补方式;




3. 点击【保存】按钮。

1.1.7.1 各参数意义

- S型插补



- **梯型插补**



- **远程模式速度**

远程模式实际运行速度=远程模式速度*全局速度

- **绝对位置分辨率**

运行点位是 2 个点相差小于分辨率率时，当成 1 个点执行

- **是否启用双机同步模式**

双机模式开关，关闭时为多机模式，两台 6 轴机器人相互独立；打开时为双机模式，可在机器人 1 程序中使用双机指令控制机器人 2 协同。关闭双机协作重启控制器生效

- **运行延时时间**

程序启动时的延时

- **暂停时间**

运行程序过程中切模式、切模式暂停、远程停止、远程暂停从运行到停止所用的时间

1.1.8 从站配置

修改机器人设置需进入【设置】 - 【机器人参数】 - 【从站配置】中修改。

相关步骤如下：

进入【设置】 - 【机器人参数】 - 【从站配置】界面；

此界面显示当前控制器连接的从站数目；可以修改通讯周期，修改后重启生效。

设置/机器人参数/从站配置

通讯周期: ms 需要的ENI文件名为
--

从站	型号	伺服编号
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

上一页 下一页

返回 修改 机器人

进入【机器人】界面

此界面可以设置机器人数目、机器人类型、伺服选择、外部轴数目；机器人数目修改后重启生效，其他参数修改立即生效。*修改机器人类型后参数会重置，谨慎更改机器人类型

设置/机器人参数/机器人配置

机器人数目:

机器人1

机器人类型: 外部轴组数:

轴	伺服
1轴	虚拟伺服
2轴	虚拟伺服
3轴	虚拟伺服
4轴	虚拟伺服
5轴	虚拟伺服
6轴	虚拟伺服

组1	地轨
1-1轴	虚拟伺服
组2	单轴变位机
2-1轴	虚拟伺服
组3	双轴变位机
3-1轴	虚拟伺服
3-2轴	虚拟伺服

返回 保存 从动轴

进入【从动轴】界面

此界面可以设置从动轴数目、伺服选择、减速比、编码器位数、相对于主电机方向。

设置/机器人参数/从站配置

机器人1 机器人2 机器人3 机器人4

J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 O1 O2 O3

从动轴个数:

从动轴1		从动轴2	
伺服序号	虚拟伺服	伺服序号	虚拟伺服
减速比	50	减速比	50
编码器位数	17	编码器位数	17
相对主机方向	1	相对主机方向	1

返回 保存

1.1.8.1 各参数意义

- 机器人通讯周期

分为 1ms、2ms、4ms

- 机器人数目

1 台控制器最多支持 4 台机器人

- 机器人类型

六轴、六轴异形一、四轴、四轴 SCARA、四轴码垛、一轴、五轴、二轴 SCARA、三轴 SCARA、三轴直角、三轴异形一、四轴异形一。

- 外部轴组数

外部轴类型支持地轨、单轴/双轴变位机，最多支持 3 组外部轴，总轴数最多为 5，且只能存在一个地轨。

- 伺服序号

伺服对应的序号、型号

- 现支持的伺服类型如下

注：20.06 后不再更新此表格表格，因为增加添加伺服文件功能，用户可自行配置

- 现支持的 IO 类型如下

IO 板厂家	IO 型号
华太	华太
	华太 PWM
盟通	盟通
成石	成石
台邦	台邦
INEXBOT	R1
	R1_PWM
	R2
	R3
	R4

1.1.9 伺服参数

打开【设置】 - 【机器人参数】 - 【伺服参数】界面，在此界面可查看修改伺服的参数，目前仅支持德创、华成伺服读取修改。

设置/机器人参数		
伺服参数		轴号 <input type="text" value="1"/>
参数说明	参数值	单位
位置指令低通滤波器截止频率	0	0.1HZ
位置环比例增益1	0	‰
位置环比例增益2	0	‰
位置环积分时间常数	0	us
功率回路设定	0	
故障停止选项	0	
电机反电势系数	0	mV/rpm
电机抱闸保持力矩	0	mNm
电机抱闸制动保持延迟时间	0	ms
电机抱闸制动允许延迟时间	0	ms
电机抱闸制动时间	0	ms

1/4

1.1.10 NP 参数

打开【设置】 - 【机器人参数】 - 【NP 参数】界面，此界面有人机协作机器人的拖动示教、碰撞检测等功能



1.1.11 干涉区范围

打开【设置】 - 【机器人参数】 - 【干涉区】界面，设置干涉区后机器人进入干涉区后会输出 IO 信号



*最大值与最小值请勿填反; 最多支持标定 9 个干涉区同时使用。

1.1.12 跟随误差

打开【设置】 - 【机器人参数】 - 【跟随误差】界面，可以设置最大静态误差、最大动态误差等，单位 μm ，范围 1-10000000。

设置/机器人参数/跟随误差

轴	最大静态误差	最大动态误差	单位
J1	5000000	5000000	μm 度
J2	5000000	5000000	μm 度
J3	5000000	5000000	μm 度
J4	5000000	5000000	μm 度
J5	5000000	5000000	μm 度
J6	5000000	5000000	μm 度
O1	5000000	5000000	μm 度
O2	5000000	5000000	μm 度

备注：误差范围在1-10000000之间

返回 修改

1.1.13 协作机器人

该界面为协作机器人参数设置界面，其他类型机器人无需设置。

设置/机器人参数/协作机器人

防抱闸压紧使能

使能延时 S 开抱闸延时 S 抱闸关闭后延时 S

J1	J2	J3	J4	J5	J6
编码器个数	<input type="text" value="1"/>				
编码器1位数	<input type="text"/>	编码器2分辨率	<input type="text"/>	Inc	
运动距离	<input type="text"/>	抱闸类型	<input type="text" value="插销式"/>		
检测距离	<input type="text"/>	检测力矩	<input type="text"/>		

J1静态力矩	J2静态力矩	J3静态力矩	J4静态力矩	J5静态力矩	J6静态力矩
<input type="text"/>					

记录静态力矩

返回 修改

NP 参数写详细用法

使能延时：按下使能键之后延时多久给伺服下发使能命令

开抱闸延时：下发使能命令后延时多久给伺服下发开抱闸命令

抱闸关闭后延时：抱闸关闭后延时多久伺服会响应下一步操作

编码器个数：单关节编码器的个数

编码器 1 位数：同关节参数中的编码器位数

编码器 2 分辨率：单关节中另一个编码器的 inc 值

运动距离：开抱闸前关节的微动距离，一般为 20

抱闸类型：刹片式抱闸和插销式抱闸

检测距离：开抱闸后用于检测抱闸是否打开的关节运动距离

检测力矩：开抱闸后关节运行检测距离过程中力矩超过检测力矩则认为抱闸打开失败

1.2 外部轴参数



1.2.1 外部轴标定


【外部轴标定】界面包含所设外部轴组标定情况与当前协作外部轴组号

设置/外部轴参数/外部轴标定

当前协作外部轴组号

外部轴组1	地轨	未标定	<input type="button" value="标定"/>
外部轴组2	单轴变位机	未标定	<input type="button" value="标定"/>
外部轴组3	双轴变位机	未协同	<input type="button" value="标定"/>

外部轴正方向：



O1（下面翻转轴）：正方向为面向机器人的反方向

O2（上面旋转轴）：正方向为从上往下看逆时针

外部轴标定：


- **地轨标定**：设置完地轨关节参数与齿轮齿条比后，打开协作开关即认为已标定

是否协作



齿轮齿条比

10



返回

修改

● 双轴变位机标定：


位置	状态	操作
P1	待标定	标定
P2	待标定	标定
P3	待标定	标定
P4	待标定	标定
P5	待标定	标定

计算

返回

注：先让在外部轴旋转盘上找一标定点

设置/外部轴参数/外部轴标定/演示



标定外部轴需要标定PC1-PC5共5个点，方法如下：（1）外部轴回零点，并在转盘上找一点作为基准点A；（2）将外部轴二轴正向移动90度以上，此时的基准点为PC1，再将机器人末梢移动到PC1点，标定PC1；（3）将外部轴二轴反向移动一定度数，此时的基准点为PC2，再将机器人末梢移动到PC2点，标定PC2；（4）外部轴回零，此时的基准点为PC3，再将机器人末梢移动到PC3点，标定PC3，PC3为外部轴零点位置；

返回


下一页

PC1: O2 轴方向+转动 150 度左右，工具手尖端对准外部轴标定点

PC2: O2 轴方向-转动 75 度左右，工具手尖端对准外部轴标定点

PC3: O2 轴方向-转动回零点位置，工具手尖端对准外部轴标定点

设置/外部轴参数/外部轴标定/演示



（5）转动一轴任意角度，到PC4，再将机器人末梢移动到PC4点，标定PC4；（6）再转动一轴一个任意角度，到PC5，使PC3-PC5形成一个圆弧，再将机器人末梢移动到PC5点，标定PC5

返回

上一页

PC4: O1 轴往机器人反方向（1 轴+）转动 30 度左右，工具手尖端对准外部轴标定点

PC5: O1 轴往机器人反方向（1 轴+）转动 30 度左右，工具手尖端对准外部轴标定点

标定完成后点击计算即可

- **单轴圆盘变位机标定：** PC1 标为 P1， PC2 标为 P2， PC3 标为 P3
- **单轴翻转变位机标定：** PC5 标为 P1， PC4 标为 P2， PC3 标为 P3



外部轴指令注意事项：

-存在多组变位机时，机器人只能同时与一组变位机进行协作，通过坐标系类-切换外部轴来切换当前协作的外部轴轴组。

-MOVJEXT(外部轴点到点)：在外部轴上选两点，机器人对准点插入 E001、E002 (E 点坐标包含机器人和外部轴的位置数据) 。

-MOVLEXT(外部轴直线)：在外部轴上选两点，机器人对准点插入 E001、E002 (E 点坐标包含机器人和外部轴的位置数据)；插入时 SYNC 同步选择是，未标定外部轴或未选择协作组号时不能开启同步运行。

-MOVCEXT(外部轴圆弧)：在外部轴上选三点，第一个点插入 MOVJEXT 或者 MOVLEXT；机器人对准点插入 E001、E002、E003 (E 点坐标包含机器人和外部轴的位置数据)；插入时 SYNC 同步选择是，未标定外部轴或未选择协作组号时不能开启同步运行。

1.2.2 零点位置

【零点位置】界面包含“当前位置”、“当前零点位置”、“将所有关节设为零点”、“将机器人运动至此”。



运动关节 S1，点击中间的【设为零点】；

运动关节 S2，点击中间的【设为零点】；

如若关节位置正确，则可以点击 **将所有关节设为零点**，也可以每个关节独自标定，分别点击【设为零点】。

1.2.2.1 清多圈值



请务必谨慎操作，该操作会导致机器人编码器值被清零，导致原厂保存零点数据清零。

可能会导致以下问题：

4. 机器人丢失精度；
5. 机器人无法正常运行；
6. 曾经建立的点位无法运行。

设置/外部轴参数/清多圈值

当前位置

轴	数值	单位	
轴一	8.13653	度	清空
轴二	86.6607	度	清空

清空所有轴多圈值

请务必谨慎操作，该操作会导致机器人值被清零，导致原厂保存零点数据清零可能会导致以下问题：

- 1.机器人丢失精度；
- 2.机器人无法正常运行；
- 3.曾经建立的点位无法运动。

返回

清空所有轴多圈值：一次清空该机器人所有外部轴多圈值

每个关节后的清空：清空该轴的多圈值

1.2.2.2 单圈值

该功能可以修改每个轴对应的单圈值



请务必谨慎操作，该操作会导致机器人编码器值被清零，导致原厂保存零点数据清零。

可能会导致以下问题：

1. 机器人丢失精度；
2. 机器人无法正常运行；
3. 曾经建立的点位无法运行。

工艺/焊接工艺/电弧跟踪

当前位置

轴	数值	单位
轴一	148120	inc
轴二	1577609	inc

请务必谨慎操作，该操作会导致机器人值被清零，导致原厂保存零点数据清零可能会导致以下问题：

- 1.机器人丢失精度；
- 2.机器人无法正常运行；
- 3.曾经建立的点位无法运动。

返回 修改

1.2.3 关节参数

【关节参数】包含了所有轴组的“关节减速比”、“编码器位数”、“关节正限位”等参数。

设置/外部轴参数/关节参数

地轨 单轴变位机 双轴变位机

1轴

关节正限位	<input type="text" value="100"/>	mm	关节反限位	<input type="text" value="-100"/>	mm
关节减速比	<input type="text" value="5"/>		编码器位数	<input type="text" value="17"/>	
额定正转速	<input type="text" value="3000"/>	转/min	额定反转速	<input type="text" value="-3000"/>	转/min
最大正转速	<input type="text" value="1"/>	倍数	最大反转速	<input type="text" value="-1"/>	倍数
关节额定正速度	<input type="text" value="100.0000"/>	mm/s	关节额定反速度	<input type="text" value="-100.0000"/>	mm/s
关节最大加速度	<input type="text" value="1"/>	倍数	关节最大减速度	<input type="text" value="-1"/>	倍数
关节正反向	<input type="text" value="+1"/>		齿轮反向间隙	<input type="text" value="0"/>	

返回 修改 多圈值

关节额定正速度：
$$\frac{\text{额定正速度} \times \text{齿条齿轮比}}{60 \times \text{减速比}}$$

1.2.3.1.1 多圈值溢出计数

编码器多圈值溢出计数功能，需填写对应关节的多圈值最小值、多圈值最大值。

The screenshot shows a software interface for setting encoder multi-revolution overflow counting. At the top, there is a breadcrumb path: '设置/外部轴参数/关节参数/多圈值溢出计数'. Below this, there are three tabs: '1地轨', '2单轴变位机', and '3双轴变位机'. The '1地轨' tab is selected, and within it, '1轴' is selected. The main area contains a toggle switch for '编码器多圈值溢出计数功能', which is currently turned off. Below the toggle are two input fields: '多圈值最小值' (Multi-revolution minimum value) and '多圈值最大值' (Multi-revolution maximum value), both containing the value '0'. At the bottom, there are two buttons: '返回' (Return) and '修改' (Modify).

编码器多圈值溢出计数功能：打开按钮该关节即使用该功能。

多圈值最小值：根据本体伺服参数自行填写

多圈值最大值：根据本体伺服参数自行填写


1.2.4 点动速度

进入【设置】-【外部轴参数】-【点动速度】参数设置界面，该界面可以设置关节轴最大点动速度、关节轴点动加速度。

The screenshot shows a software interface for setting jerk speed. At the top, there is a breadcrumb path: '设置/外部轴参数/点动速度'. Below this, there are three tabs: '地轨', '单轴变位机', and '双轴变位机'. The '地轨' tab is selected, and within it, '1轴' is selected. The main area contains two input fields: '关节轴最大点动速度' (Joint axis maximum jerk speed) with a value of '40', and '关节轴点动加速度' (Joint axis jerk acceleration) with a value of '800'. At the bottom, there are two buttons: '返回' (Return) and '修改' (Modify).

第2章 新机器人配置步骤

- 当您拿到一套新的控制系统后，请首先配置好机器人个数、机器人类型、机器人伺服类型、外部轴类型、外部轴伺服类型与 IO 的型号，否则开机后将出现“无法连接伺服”的报错信息，并且伺服无法使用；
- 机器人个数、机器人类型、机器人伺服类型、外部轴类型、外部轴伺服类型与 IO 的型号请严格按照您的实际接线来进行配置。若确认已经严格按照实际接线，但还是出现“无法连接伺服”的报错信息，请联系我司技术支持人员，提供您所使用的伺服型号和 IO 型号。
- 当伺服类型与 IO 型号没有配置正确时，系统启动后需要等待一段时间才能使得控制器与示教器连接，所以此时开机后若示教器上方显示“连接断开”，此为正常现象
- 当使用一台新机器人时，我们建议您在“示教器与控制器已正常连接”的状态下，进入“设置-系统设置-其他设置”界面，打开配置向导，跟随配置向导完成机器人的各项参数配置。
- 当设置完机器人配置完成重启后，请先设置机器人参数、DH 参数、笛卡尔参数等机器人关键参数，再进行上电等操作。



若您需手动完成各项参数配置，而不使用配置向导，以下为完整的参数配置步骤：

1. 切换权限到“管理员”，默认密码为 123456；

2. 在“设置-机器人参数-从站配置”中进行机器人个数、机器人通讯周期、机器人类型、伺服型号的配置；（**机器人型号请务必选择正确，否则会导致机器人无法正常运行!**）

伺服列表显示当前控制器开机后读到的伺服个数型号，该界面可设置通讯周期。

设置/机器人参数/从站配置

通讯周期: ms 需要的ENI文件名为
--

从站	型号	伺服编号
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

上一页 下一页

返回 修改 机器人

机器人伺服配置可以配置机器人个数、机器人类型、外部轴数目、伺服选择

设置/机器人参数/机器人配置

机器人数目:

机器人1

机器人类型: 外部轴组数:

轴	伺服
1轴	虚拟伺服
2轴	虚拟伺服
3轴	虚拟伺服
4轴	虚拟伺服
5轴	虚拟伺服
6轴	虚拟伺服

组1	地轨
1-1轴	虚拟伺服
组2	单轴变位机
2-1轴	虚拟伺服
组3	双轴变位机
3-1轴	虚拟伺服
3-2轴	虚拟伺服

返回 保存 从动轴

从动轴设置，可设置从动轴个数、从动轴伺服

设置/机器人参数/从站配置

机器人1 机器人2 机器人3 机器人4

J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 O1 O2 O3

从动轴个数:

从动轴1		从动轴2	
伺服序号	虚拟伺服	伺服序号	虚拟伺服
减速比		减速比	
编码器位数		编码器位数	
相对主电机方向	1	相对主电机方向	1

返回 修改

3. 在“设置-IO-IO配置”中进行串口模拟 IO 类型、虚拟 IO 数量的配置，普通 EtherCAT IO 无需设置；

设置/IO/IO配置

当前IO板数量 1 虚拟IO数量:

IO板1型号: R1

IO板2型号: R1

|

IO板4型号: 虚拟

串口模拟IO参数(若EtherCAT IO板有模拟IO 则该串口模拟IO将无效)

类型: 端口:

波特率:

返回 修改

注：使用华太 IO 时，ENI 文件稍有不同

4. 重新启动系统 *(机器人配置修改后重启生效)*；



5. 在 DH 参数界面中，我们提供了预置机器人功能。如果该下拉列表中包含您所使用的机器人型号，您可以通过该功能快速、方便地设置好机器人的各项参数。
6. 机器人坐标系根据实际装配选择 **(倒装：直角坐标、工具坐标、用户坐标与正装操作习惯一致)**

L1杆长	321.5
L2杆长	270
L3杆长	70
L4杆长	299
L5杆长	78.5
L6杆长	50
L7杆长	0
1/2耦合比	0.0
2/3耦合比	0.0
3/2耦合比	0.0
3/4耦合比	0.0
4/5耦合比	0.0
4/6耦合比	0.0
5/6耦合比	0.0
5轴方向	竖直方向: 90度


7. 点击 DH 参数界面中，左上角【预置机器人】，可以选择已经适配好的机器人型号，选择后该机器人的 DH 参数、关节参数将自动填入。
8. 选择了预置机器人后需要手动修改零点。

9. 若该选项中没有您的机器人，请按照以下步骤手动填写各参数；

设置/机器人参数/关节参数					
关节参数设置					
J1	J2	J3	J4	J5	J6
正限位	155	度	反限位	-155	度
减速比	121		编码器位数	17	
额定正转速	4000	转/min	额定反转速	-4000	转/min
最大正转速	1	倍数	最大反转速	-1	倍数
额定正速度	198.35	度/s	额定反速度	-198.35	度/s
最大加速度	2.12	倍数	最大减速度	-2.12	倍数
模型方向	1		关节实际方向	1	

返回 修改 演示

10. 在“设置-机器人参数-关节参数”中填写各项参数，其中各关节限位设置为（-3000，3000）；（请单独点动机器人每一个轴，查看机器人每一个轴的正方向是否正确！）



机器人类型	轴	正方向
六轴	J1	逆时针
	J2	向上
	J3	向上
	J4	逆时针
	J5	向下
	J6	顺时针
四轴 SCARA	J1	逆时针
	J2	逆时针
	J3	向上
	J4	顺时针
四轴码垛	J1	逆时针
	J2	向上
	J3	向上
	J4	逆时针
四轴关节	J1	逆时针
	J2	向上
	J3	向上
	J4	向上
5 轴关节	J1	逆时针
	J2	向上
	J3	向上
	J4	逆时针
	J5	向下
二轴 SCARA	J1	逆时针
	J2	逆时针
三轴 SCARA	J1	逆时针
	J2	逆时针
	J3	向下
一轴	J1	逆时针
四轴 SCARA 异形	J1	向上
	J2	逆时针
	J3	逆时针
	J4	顺时针

11. 在“设置-机器人参数-零点位置”中设置机器人零点，机器人的零点位置若 5 轴垂直向下，请在 DH 参数界面中最后一行选择“五轴垂直”，若为水平则在 DH 参数界面中选择“五轴水平”；
12. 在“设置-机器人参数-关节参数”中将各轴关节限位根据实际作业环境进行设置；
13. 在“设置-机器人参数-关节参数”中按照机器人的实际参数进行填写，其中的加速度和减速度可以设置为最大正速度与最大反速度的 4-6 倍；
14. 检查笛卡尔参数、手动速度、运行参数几个界面的参数是否正确。

设置/机器人参数/笛卡尔参数

笛卡尔参数设置

最大速度	<input type="text" value="1000"/>	mm/s
最大加速度	<input type="text" value="3"/>	倍数
最大减速度	<input type="text" value="-3"/>	倍数
最大加加速度	<input type="text" value="10000"/>	mm/s ³

设置/机器人参数/点动速度

关节

<input checked="" type="radio"/> S	<input type="radio"/> L	<input type="radio"/> U	<input type="radio"/> R	<input type="radio"/> B	<input type="radio"/> T
------------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

关节轴最大点动速度:	<input type="text" value="40"/>	度(°)/s
关节轴点动加速度:	<input type="text" value="800"/>	度(°)/s ²
点动灵敏度:	<input type="text" value="0.001"/>	默认值0.001

第3章 系统设置

本章将主要介绍软件版本的查看与升级、系统日期、时间的设置、控制器 IP 的设置方法。

3.1 制作 FAT32 格式的 U 盘

在本系统中升级程序、导入导出参数与程序都需要一个 FAT32 格式的 U 盘。制作 FAT32 格式 U 盘的步骤如下：

1. 准备一台电脑、一个 U 盘，**请注意，制作过程会将 U 盘内的内容全部清空且不可逆，请将 U 盘内容备份；**
2. 将 U 盘插到电脑的 USB 接口；


3. 打开电脑上的“我的电脑”或者 WIN10 系统的“此电脑”界面。




4. 此时应该已有 U 盘的盘符，若没有出现，请重新拔插 U 盘，若还没有出现，请更换 U 盘；
5. 鼠标右键点击盘符，在出现的菜单中点击“格式化”；



6. 在弹出的界面设置如下图；



7. 点击开始按钮，在弹出的确认框中点击【确定】按钮；



8. 当弹出“格式化完毕”窗口后则 FAT32 格式的 U 盘完毕。




3.2 版本查看与升级

在设置-系统设置-版本升级查看界面中可以进行示教器、控制器软件版本的查看，并可以进行示教器软件的升级操作。

示教器软件升级的操作步骤如下：

1. 将升级文件（.zip 格式，不需解压缩，且文件名内不可以有括号等特殊字符）放入 U 盘的根目录下，（U 盘必须为 FAT32 格式）将 U 盘插入示教器的 USB 接口。



2. 点击【设置】-【系统设置】-【版本和升级】下方的【检测升级】按钮。




3. 在列表中选择自动检测出的升级文件。
4. 点击【确定】按钮。
5. 升级成功后示教器会自动重新启动，待重启后升级成功。


3.3 上传文件

若要上传 ENI 文件等文件到控制器中，请遵循以下步骤：

1. 准备一台电脑、一个 U 盘；
2. 在 U 盘中新建一个文件夹，名为 upgrade；



3. 将要上传的文件放入 upgrade 文件夹内；



4. 将 U 盘插入示教器的 USB 接口；
5. 打开设置-系统设置-版本升级界面；
6. 点击上传文件按钮；



7. 在弹出的已检测到的文件中选择要上传的文件，并点击确定按钮。

3.4 系统日期、时间设置

在系统设置界面中可以进行系统日期、时间的设置。

具体步骤如下：

1. 打开系统设置界面。
2. 点击【修改】按钮。
3. 在日期设置与时间设置中选择年、月、日、小时、分钟。



4. 点击【保存】按钮。

3.5 IP 设置

- 在设置-系统设置-IP 设置界面中可以修改控制器 IP、示教器 IP 以及示教器所连接的 IP。
- 在非必要情况下请不要修改 IP，以免造成使用故障。
- 若修改控制器 IP 为非默认值（192.168.1.13），请自行记录好该控制器的 IP。
- 示教器连接 IP 是在一个示教器同时连接多台控制器时进行切换使用。
- “重置网络配置”功能仅适用于 T20。

修改当前连接 IP的具体步骤如下：

1. 点击【系统设置】 - 【ip 设置】。
2. 点击“连接 IP”对应的【修改】按钮；
3. 修改为需要的 IP 地址，即时生效。

修当前控制器的 IP的具体步骤如下：

1. 点击【系统设置】 - 【ip 设置】。
2. 点击“修改控制器 IP”对应的【修改】按钮；
3. 修改为需要的 IP 地址，即时生效。

修示教器本身 IP的具体步骤如下：

1. 点击【系统设置】 - 【ip 设置】。
2. 点击“示教器 IP”对应的【修改】按钮；
3. 修改为需要的 IP 地址，重启示教器生效。

3.6 导出程序

点击系统设置界面下方的【导出程序】按钮可以将程序导出到 U 盘中。

具体步骤如下：

1. 将 U 盘（必须为 FAT32 格式）插入示教器的 USB 接口。
2. 点击【设置】 - 【系统设置】 - 【导出程序】
3. 导出的程序按日期与类型分开，导出到 U 盘根目录下的“robotJobxxx（当前日期时间）”目录下。

3.7 导入程序

点击系统设置界面下方的【导入程序】按钮可以将程序导入示教器中。

具体步骤如下：

1. 在 U 盘中新建名为“robotJobxxx（数字）”的文件夹，并在该文件夹内新建名为“R1”的文件夹；
2. 将后缀名为“.JBR”的程序放在 R1 文件夹内；
3. 将 U 盘（必须为 FAT32 格式）插入示教器的 USB 接口；
4. 点击【设置】 - 【系统设置】 - 【导入程序】；
5. 系统弹出 U 盘中所有相关目录，选择需要导入的程序目录，点击【确定】按钮。

3.8 一键备份系统

点击系统设置界面的【一键备份系统】按钮可以一次将程序、示教器软件、控制器软件、机器人参数、工艺参数等所有相关文件备份到 U 盘中。

具体步骤如下：

1. 将 U 盘插入示教器的 USB 接口。
2. 点击【设置】 - 【系统设置】 - 【一键备份系统】

3.9 修改示教器配置

点击系统设置界面的【修改示教器配置】按钮可以修改一些保存到示教器上的功能参数。

具体步骤如下：

1. 点击修改按钮，修改参数，保存

3.10 导出控制器配置

点击系统设置界面下方的【导出配置参数】按钮可以将控制器配置参数导出到 U 盘中。

控制器配置参数保存的为机器人、IO、外部轴、工艺参数等配置参数。

具体步骤如下：

1. 将 U 盘插入示教器的 USB 接口。

2. 点击【设置】 - 【导出配置参数】按钮。;



3. 点击【确定】按钮。
4. 等待导出。

3.11 导入控制器配置

点击系统设置界面下方的【导入配置参数】按钮可以将本机配置参数导入到示教器中。


具体步骤如下：

1. 将 U 盘插入示教器的 USB 接口。
2. 点击【设置】 - 【导入配置参数】按钮
3. 系统弹出 U 盘中所有相关文件（其他格式文件不显示），选择需要导入的程序，点击【确定】按钮
4. 等待导入。

3.12 日志导出

日志的导出分为示教器日志和控制器日志；

3.12.1 导出日志



点击系统设置界面内的【导出日志】按钮/日志界面的【导出】按钮，可以将日志导入到 U 盘中。*在我们查找机器人出错原因时，控制器日志是最常用的
具体步骤如下：

1. 将一个“FAT32”格式的 U 盘插入示教器的 USB 接口；
2. 进入示教器的“设置-系统设置”界面/“日志”界面；
3. 点击系统设置界面中【导出控制器日志】按钮/日志界面的【导出】按钮，可以选择导出 5/30/100 个日志；
4. 导出完成。控制器的日志保存在 U 盘的“controllerLog-当前日期时间”目录下；示教器的日志保存在“controllerLog-当前日期时间”目录下 teachbox.db 文件。

3.13 语言改变

本系统的指令和界面可以分别切换中、英文语言。若要切换语言，请按照以下步骤进行：

1. 进入设置-系统设置-修改示教器配置；
2. 点击修改按钮；
3. 选择需要的指令语言或者界面语言；
4. 点击保存。保存后，指令语言立即生效，界面语言需重启才可生效。

中文语言指令

工程预览/程序指令 总共7行指令

文件名称 YIOOP 机器人轴组:R1 工具手: T0 运行次数: 0/1

```

0 开始
1 点到点 P001 速度10% 平滑0 加速度10 减速度10
2 点到点 P004 速度10% 平滑0 加速度10 减速度10
3 标签 *Q1
4 跳转 *Q1 当 (GI001 == 2)
5 整圆 P002 速度10毫米/秒 平滑0 加速度1 减速度1 姿态不变
6 整圆 P003 速度10毫米/秒 平滑0 加速度1 减速度1 姿态不变
7 调用子程序 RRRR4
8 结束

```

16:39 星期五 2019/03/08

插入 修改 删除 操作 1 /1 上一页 下一页

英文语言指令

工程预览/程序指令 总共7行指令

文件名称 YIOOP 机器人轴组:R1 工具手: T0 运行次数: 0/1

```

0 NOP
1 MOVJ P001 VJ = 10 % PL = 0 ACC = 10 DEC = 10
2 MOVJ P004 VJ = 10 % PL = 0 ACC = 10 DEC = 10
3 LABEL *Q1
4 JUMP *Q1 WHEN (GI001 == 2)
5 MOVCA P002 V = 10 mm/s PL = 0 ACC = 1 DEC = 1 SPIN = 0
6 MOVCA P003 V = 10 mm/s PL = 0 ACC = 1 DEC = 1 SPIN = 0
7 CALL [RRRR4]
8 END

```

16:40 星期五 2019/03/08

插入 修改 删除 操作 1 /1 上一页 下一页


中文语言界面

设置

工具手标定	用户坐标标定	系统设置	远程程序设置	复位点设置
IO	机器人参数	外部轴参数	modbus参数	后台任务
网络设置	数据上传			

16:41 星期五 2019/03/08

英文语言界面



3.14 清空程序


清空程序功能可以一次性将系统内所有的程序清除，用于在程序非常多且无用的情况。

清除步骤如下：

1. 进入设置-系统设置-其它设置界面；
2. 点击清空程序按钮；



3. 在弹出的对话框中点击确定按钮。



3.15 恢复出厂设置


恢复出厂设置会将所有机器人参数、程序等全部清空，请谨慎操作！请一定要在执行本操作之前备份所有参数以及程序文件！

步骤如下：

1. 进入设置-系统设置-其它设置界面；
2. 点击【恢复出厂设置】按钮；



3. 在弹出的对话框中点击【确定】按钮。




3.16 屏幕校准

屏幕校准功能适用于 T30 示教器。

步骤如下：

1. 在开机状态下，同时按下左侧【O】+中间【坐标】+右侧【STOP】实体按键，示教器弹出提示“校准文件已删除，重启示教器生效”，手动重启示教器后进入校准界面
2. 按按示例用触笔分别点击 1-5 个点的十字中心即可完成标定。



注：T20 示教器的屏幕校准请联系厂家。

3.17 自动备份

控制器自动备份功能

备份内容：程序、参数、软件（nrc.out）

备份个数：最大 10 个，最新的顶替最老的

备份命名：按前提、版本、时间命名

例：2020 年 9 月 10 日 13 点 10 分修改参数，备份名“参数-20.04-3.3.7-202009101310”

触发备份的前提：开机、修改参数、修改程序、升级

备份频率：

开机时确认版本、参数正常后备份一次；

修改参数后 5 分钟内没有再次修改参数备份一次;

修改程序（插指令、修改指令）后 5 分钟内没有再次修改备份一次;

升级前备份一次

恢复备份方式


1. 选中想要恢复的备份，选中后会显示光标。

备份名	备份时间
开机-20.06.0-3.3.9-20252525252525	2025年25月25日25时25分
参数-20.06.0-3.4.5-20201015082714	2020年10月15日08时27分
参数-20.06.0-3.4.5-20201015072021	2020年10月15日07时20分
程序-20.06.0-3.4.5-20201015065502	2020年10月15日06时55分
参数-20.06.0-3.4.5-20201015061054	2020年10月15日06时10分
程序-20.06.0-3.4.5-20201014101346	2020年10月14日10时13分
开机-20.06.0-3.4.5-20201014100208	2020年10月14日10时02分
开机-20.06.0-3.4.5-20201014063243	2020年10月14日06时32分
重启-20.06.0-3.4.5-20201014063204	2020年10月14日06时32分
开机-20.06.0-3.4.5-20201014062338	2020年10月14日06时23分

2. 点击“恢复备份”按钮



3. 弹框提示，点击确认



4. 恢复过程中，请勿断电

第4章 操作参数

本章将主要介绍操作参数内各参数的用法及注意事项。

4.1 预约模式

预约模式是利用数字 IO 来控制程序运行的。该机制为通过提前设定（预约）好在远程模式下，通过 IO 要启动的程序、运行次数并将其编号。切换到远程模式后通过 IO 信号对已设定程序进行排序，按下运行后程序将按照排序好的程序、运行次数进行运行。所有程序运行完毕后，运行停止。若需要再次运行则需要重新排序。

若需要令单个程序进行无限次循环运行，则在预约时将该程序的运行次数设置为 0。

4.1.1 使能说明

预约模式打开，操作流程为：触发远程 IO 程序 1 信号→触发启动信号→机器人运行；此时若触发远程 IO 程序 2 信号，则远程 IO 程序 2 排到队列中，执行完远程 IO 程序 1 后执行远程 IO 程序 2。

预约模式关闭，操作流程为：触发远程 IO 程序 1 信号→机器人运行；此时若触发远程 IO 程序 2 信号，无效；执行完远程 IO 程序 1 后方可运行远程 IO 程序 2。

打开后远程模式 IO 控制为预约模式，关闭则为非预约模式

默认为打开

4.1.2 设置步骤

预约程序的步骤如下：

1. 进入设置-远程程序设置；
2. 设置好预约的 5 个程序以及运行次数；
3. 在 IO-IO 功能中设置好各 IO 输入端口的功能，其中程序 1-程序 5 对应远程程序设置界面中的五个程序的排序功能；
4. 切换到远程模式；
5. 给程序序号对应的 IO 一个持续 2 秒的高电平（设置为高电平有效）再松开，该程序则进入队列；

6. 排序完成后若想要取消某程序的排序，则再给程序序号对应的 IO 一个持续 2 秒的高电平（设置为高电平有效）再松开；
7. 给程序启动对应的 IO 端口一个上升沿（设置为高电平有效），系统开始按照队列的程序运行次数运行；
8. 运行过程中也可以进行排序和取消队列。

***若打开预约即运行开关，则第一个预约的程序预约后即开始运行**

***在设置-操作参数里关闭预约模式后，远程模式无预约队列，同一时间只能运行一个程序**

4.2 禁用回零键

打开则禁用回零按键

默认为关闭

4.3 工艺选择

可以设置通用工艺、专用工艺

默认为通用工艺

4.4 禁用滚轮键

打开则禁止使用滚轮键

默认为关闭

4.5 切到运行模式自动上电

打开则切到示教模式自动上电

默认为关闭

4.6 姿态值

弧度制、角度制

默认为弧度制

4.7 远程 IO 断点执行

打开则使用断点执行，关闭则不使用

默认为打开

4.8 远程 IO 当前行执行

打开则使用当前行执行，关闭则不使用

默认为关闭

4.9 运行后切回用户权限

运行时在设置的时间切至操作员权限。

参数默认值为 0，表示不切换。

4.10 关节实际方向

打开后，机器人和外部轴关节参数设置界面显示关节实际方向参数。

默认为关闭状态。

4.11 无示教器切远程模式

打开后，在未连接示教器的情况下，触发远程 IO 控制信号将自动切至远程模式

默认为打开状态。

4.12 远程 IO 程序运行中再次预约

打开后，预约的程序运行中可以再次预约；

关闭后，预约的程序运行中不可以再次预约，只有程序“已预约”和“未预约”状态才可以预约
默认为打开状态。

第5章 机器人日志

本系统日志分为示教器日志与控制器日志。其中示教器日志主要保存在示教器上操作所产生的日志。控制器日志保存机器人运行、参数修改等所有日志。

注：日志导出请参考系统设置-日志导出；

5.1 示教器日志查看

在日志界面可以查看操作、错误日志。

具体查看步骤如下：

1. 点击【日志】，打开日志查看界面，默认查看错误类型的日志；

类型	日志	时间
错误	错误: 参数错误, mc...	2020-07-08 10:49:08
错误	错误: 机器人2配置文件螺距参数未填写, ...	2020-07-08 10:49:08
错误	错误: 与从站通信失败	2020-07-08 09:08:08
错误	错误: 伺服未连接	2020-07-08 09:08:08
错误	错误: 与从站通信失败	2020-07-08 09:07:48
错误	错误: 伺服未连接	2020-07-08 09:07:48
错误	系统序列号不匹配: 控制器 (3.2.1) ---示教...	2020-07-08 09:07:47
错误	错误: 与从站通信失败	2020-07-07 16:21:13
错误	错误: 伺服未连接	2020-07-07 16:21:13
错误	错误: 机器人2配置文件螺距参数未填写, ...	2020-07-07 15:56:25

注：进入日志界面首先显示“错误”类型日志

2. 点击上方的“类型”标签来切换查看日志的种类。
3. 选中某条日志后点击下方的【详情】按钮，可以查看日志详情；



5.2 日志类型

日志类型包括全部、调试、操作、警告、错误。日志主要查看“操作日志”与“错误日志”这两种类型。

操作日志：此类型日志保存用户的基本操作，例如新建程序、重命名程序插入指令等。

错误日志：此类型日志保存所有系统报错、伺服报错信息，包含了错误代码、出错时间、错误类型、错误内容、解决方案等信息。

第6章 故障处理

6.1 编码器电池欠压报错

注：以下操作会丢失零点，机器人点位必须重新设置

操作步骤：

1. 断开欠压机器人的控制器、控制柜、机器人等设备的电源，在确保安全的情况下，有专业人员更换机器人电池，更换后重新连接电源，启动控制器系统。
2. 等待示教器、控制器正常开机后、依然有弹框报错
3. 点击示教器上的的清错按钮，弹框出现确认按钮
4. 点击确认按钮，进入零点标定界面
5. 重新标定零点后，恢复正常
6. 检查程序能用到的所有点位，确保点位位置正常，确保工艺中设置的点位正常

南京

手机:15895924143 单经理

邮箱:shanguodong@inexbot.com

地址:南京市浦口区惠达路6号 北斗大厦 501

苏州

手机:18260157967 冯经理

邮箱:fenghuixiang@inexbot.com

地址:江苏省张家港市杨舍镇沙洲湖科创园A1栋17楼

东莞

手机:13544124807 陈经理

邮箱:chengxiaofeng@inexbot.com

地址:东莞市南城区高盛科技园北区 A座 609



扫描访问纳博特官网

纳博特南京科技有限公司

邮箱:sales@inexbot.com

网址:www.inexbot.com